







CULLAZ ÇEŞMESİ

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.			ANIT	ENVANTER NO :											
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO : 19L-II											
İL : NİĞDE	İLÇE : MERKEZ	MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİİ : SUNGURBEY MAHALLESİ			KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1	2	3							
ADRES: ÜÇLER SOKAK		KADASTRO :				ÇEVRESEL	1	2	X							
		PAFTA: 32	ADA : 369	PARSEL : 20		AYKIRI	1	2	3							
CULLAZ ÇEŞMESİ	YAPTIRAN :	YAPAN :			MİMARİ ÇAĞI : OSMANLI											
	YAPIM TARİHİ : 1756	KİTABE : VAR			VAKFIYE : VAR											
GENEL TANIM : Düzgün kesme taştan inşaa edilmiş.																
KORUMA DURUMU	x	TAŞIYICI YAPI	x	DIŞ YAPI	x	ÜST YAPI	x	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK				
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR				
	C		C		C		C		C		x	ÖNEMLİ				
																
																
																
BUGÜNKÜ SAHİBİ : Niğde Belediyesi																
BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :					V.G.M.											
YAPILAN ONARIMLAR : 1976 yılında Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğünce restore edilmiştir.																
AYRINTILI TANIM : Beşik tonoz şeklinde, üst kısmı ise üçgen tarz da ele alınmıştır.İç kısmında iki çeşme vardır. Çeşmelerin üzerinde bulunduğu kemer içinde de çeşmenin kitabesi vardır.						TEKNİK BİLGİLER			SU	ELKT.	ISITMA					
									x							
						ORJİNAL KULLANIMI										
						ÇEŞME										
						BUGÜNKÜ KULLANIMI										
KULLANILMIYOR																
ÖNERİLEN KULLANIM																
ÇEŞME																
HAZIRLAYANLAR																
E. FAYDALI H.KODAN H.ÖZSEKİ																
S. ATUKEREN S. GÜLER																
YAYIN DİZİNİ Doç. Dr. Mehmet ÖZKARCI; Niğde'de Türk Mimarisi, TTK. 2001					EKLER					TESCİL KARARI						
										13/01/1978 A-914 - 31/07/1993-1529						
										REVİZYON						